

産業廃棄物管理型最終処分場 維持管理情報

(施設設置場所:秋田県由利本荘市)

2026年度

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(汚泥) 数量[m3]	9											
残余容量[m3]	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225	68,225

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月8日											
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	異常なし										
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	異常なし										
	調整池の損壊のおそれ	異常なし										
	浸出液処理設備の異常	異常なし										
	防凍のための措置の異常	異常なし										
	その他の異常	異常なし										

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく検査)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水(上流)	採取年月日	4月8日										
	検査結果が得られた日	4月13日										
	電気伝導率[ $\mu$ S/cm]	570										
	塩化物イオン[mg/l]	63										
地下水(下流)	採取年月日	4月8日										
	検査結果が得られた日	4月13日										
	電気伝導率[ $\mu$ S/cm]	1400										
	塩化物イオン[mg/l]	41										
放流水	採取年月日	4月8日										
	検査結果が得られた日	4月13日										
	pH	6.9										
	BOD[mg/l]	0.8										
	SS[mg/l]	<5										

記事(異常があった場合の措置内容等)

--